

Anexa 6 – Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentării cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard

Data întreruperii	Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea	Tipul întreruperii (planificată /neplanificată)	Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere*	Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentării cu energie electrică s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard	Cauza nerespectării indicatorului de performanță	Numărul total de compensații plătite	Valoarea totală a compensațiilor plătite
08.08.2016	MT	planificata	3138	3	Lucrare investitii:montare recloser tip Schneider prin proiectul SMART Transformation	3	600 lei
11.08.2016	MT	planificata	5	1	Inlocuire stalp MT, lucrare executata de SOE	1	200 lei
13.09.2016	MT	neplanificata	44	4	Accesul cu intarziere pe proprietate privata pentru identificare defect si aparitia a doua portiuni de LES MT cu patru defecte in acelasi timp	4	800 lei
03.11.2016	MT	neplanificata	542	3	Prestatorul a intervenit cu intarziere pentru depistare defect si remedierea defectiunii	3	600 lei

* Pentru o întrerupere la nivelul de IT se contabilizează toți utilizatorii afectați de aceasta (IT+MT+JT); pentru o întrerupere la nivelul de MT se iau în considerare toți utilizatorii afectați de aceasta (MT+JT).